Проведено обследование по вопросу ремонта кровли дома по адресу: г. Липецк, пл. Торговая, д. 2

Жильцы дома № 2 пл. Торговая г.Липецка обратились с заявлением в Государственную жилищную инспекцию Липецкой области по вопросу ремонта кровли в районе 1 подъезда указанного дома.

Госжилинспекцией было проведено обследование, в ходе которого было установлено, что факты, изложенные в обращении, получили подтверждение.

По результату проведенного обследования установлено, что рулонное покрытие кровли находится в неисправном состоянии.

В адрес управляющей компании ООО «Липецкая УК» было направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, а именно, выполнить ремонт рулонного покрытия кровли.

Указанное предостережение выполнено управляющей компанией.